

Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej Podhorce; Dekanat: Tomaszów Północ; Podhorce 138; 22-600 Podhorce

PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH DO ZADANIA:

Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku oraz ołtarza kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach

Podział i klasyfikacja elementów w oparciu o "ZASADY I STAWKI WYNAGRADZANIA ARTYSTÓW PLASTYKÓW - KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI TWÓRCÓW DZIEŁ Z DZIEDZINY KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI" BIKDS Vol.10 No 2(37) 1999

OŁTARZ GŁÓWNY				
I.p.	element	dział	opis	pow. dm ²
1.	Struktura	8.rzeźba i el. architektoniczne; 8.C-1,T2	z cegły i ceramiki, polichromowane	4 480,0
2.	Złocenia; profile i detale sztukatorskie	8.rzeźba i el. architektoniczne; 8.C-1,T3	z cegły i ceramiki, złożone	1 130,0
3.	Obraz	1.malarstwo sztalugowe; 1.A-2;T2	na podłożu płóciennym; technika olejna	90
4.	Tabernakulum	8.rzeźba i el. architektoniczne; 8.F-1E	metalowe, inne zdobione w różnych technikach	115
5.	Rzeźby Ewangelistów	8.rzeźba i el. architektoniczne; 8.A-4	drewniane, polichromowane; rzeźba pełna	1 800,0
BUDYNEK KOŚCIOŁA				
I.p.	element	dział	opis	pow. dm ² /mb
1.	gzyms, profil ciągniony	8.Rzeźba i elem. architektoniczne; 8.D-1.a Tab.1	wykonane w narzucie... Relief płytki; surowe	3 800,0
2.	tynki, zakrystie	8.Wyprawy zabytkowe; 8.E - 1	tynk; malowanie f. silikatowe	8 500,0
3..	tynki, kolumny	8.Wyprawy zabytkowe; 8.E - 1	tynk; malowanie f. silikatowe	2 500,0
4.	tynki, cokół	8.Wyprawy zabytkowe; 8.E - 1	tynk, solochłonny norma WTA; malowanie f. silikatowe	6 400,0
5..	iniekcje p-wilgociowe		jednorzędowa, max.10 cm	53,0 mb